

ギガドレイク用サテライト液晶モニターキット組み立て説明書

- ① 筐体からブラウン管とエスカッションを取り外し、下図の状態にします。



- ② 取外したエスカッションの下部にあるパネルを取り外し裏側の金具をキットの下部パネル固定金具と交換し再度パネルを取り付けます。



左右のビスを外し取外します



六角レンチを使い
8本のビスを取外します



下側の止め穴を使い、金具と止め穴の間に
キットのナットを挟み固定します。

- ③ エスカッションに液晶モニターを取り付けます。
上部の2本のビスはキットのビスと交換します。

キットのビスを使用し固定




- ④ ケーブル類を全て接続し、エスカッションを元の位置に固定すれば完成です。



筐体側電源プラグ接続端子
(ブラウン管に接続されていたもの)

モニターケーブルはのケーブルと
キットのケーブルを差替え使います



キット一覧

モニターケーブル



電源プラグ

ナット 2本

ビス 2本

下部パネル固定金具



19インチ液晶モニター



100V ACアダプタ



電源ケーブル



株式会社アールエス

ON DEMAND WORKING FOR ARCADE
<http://www.rs2006.co.jp> TEL 092-622-1337